

災害速報

件名: 3Fバルコニーにおいて、高さ 1.05mの可搬式作業台を使用し軒天井の塗装前養生作業中墜落

事故: 在3楼的阳台上, 做保护膜时从高为 1.05m 作业台上墜落

被災者は3階バルコニーにおいて、高さ 1.05mの可搬式作業台を使用し軒天井の塗装前養生作業を行っていた。作業は天井面を左から右へ移動して養生テープを貼っていた、その時、可搬式作業台端部を確認することなく右足を踏み足し墜落、右手首を骨折した。

受害者是在做粉刷天顶前的保护膜中, 在作业台上从左往右移动的时候, 没有确认作业台的边缘处, 脚踩空了从作业台上墜落造成右手腕骨折。

災害原因

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1、可搬式作業台端部を確認しなかった | 作业台旁边没有确认 |
| 2、ベテラン作業員で慣れがあった | 老练的作业人员已习惯了自己的作业手法 |
| 3、高さ 1.05mの可搬式作業台の作業で、危険性を軽視した | 轻视高为 1.05 米上的作业的危險性 |

再発防止策

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1、可搬式作業台端部を確認して作業を行う | 边缘旁确认后进行施工 |
| 2、ベテラン作業員であっても作業手順を守る | 即使是老练的工作人员也要遵守施工顺序 |
| 3、高さ 1.05 mでの作業は、危険作業あることを教育する | 实施危險作业教育 |
| 4、KY活動時に可搬式作業台よりの墜落防止について確認する | ky 活动时防止从作业台上墜落要确认 |

又は機種、性能、名称等を記入す。

